

**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA COMUNEI LENAUHEIM**

**✉:307240 , loc. Lenauheim , nr. 258 , ☎ (40)256360428 , fax.(40)256381775
email: lenauheim@upcmail.ro**

Nr. 4725/17.10.2019

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI

Prin prezenta solicitam oferta Dvs. de preț pentru lucrari de reabilitare la remiza PSI in vederea asigurarii in vederea asigurarii conditiilor de siguranta si functionare optima in localitatea Grabat, comuna Lenauheim, judet Timis.

Va rugam in termen de 3 zile sa ne transmiteti ofertele de pret la adresa de email lenauheim@upcmail.ro sau la numarul de fax 0256 381 775.

Primar,



FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR 21 / 2019:

LUCRARI DE REABILITARE

LA REMIZA PSI

IN VEDEREA ASIGURARII

CONDITIILOR DE SIGURANTA

SI FUNCTIONARE OPTIMA

2. Amplasamentul

**JUDETUL TIMIS,
COMUNA LENAUHEIM, SAT GRABATI**

3. Titularul investitiei

PRIMARIA COMUNEI LENAUHEIM

4. Beneficiarul investiției:

COMUNA LENAUHEIM

5. Elaboratorul documentatiei

SC ALCOZ SRL SANNICOLAU MARE

Descrierea investitiei

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii :

Conform CF nr , nr. topo S= ,00 mp , Proprietarul imobilului este Comuna LENAUHEIM.

Constructiile care fac obiectul prezentei documentatii reprezinta constructia

REMIZA PSI ,

dupa cum urmeaza :

1. constructia parter + etaj partial, formata din 3 garaje si o magazie la etaj
2. imprejmuirea .

1. Cladirea REMIZA PSI compusa din 3 garaje auto pentru stationarea masinilor de pompieri din patrimoniul comunei impreuna cu o magazie de materiale si vestiar , situata la etajul cladirii pentru formatia de pompieri.

Structura constructiva

Constructia de baza au fost edificate in urma cu 90 de ani.

Sistemul constructiv identificat este :

- zidaria portanta cu fundatii din beton,
- planseu din lemn peste parter si etaj;
- sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase;
- invelitoare din tigla.
- tamplarie exterioara : usi metalice si ferestre din pvc cu geam termopan;
- tamplaria interioara din lemn ;
- pardoseli din beton , in garaje si din dusumele la etaj;
- instalatii electrice de iluminat;
- fara instalatii termice si sanitare .

Se doreste amenajarea unui grup sanitar format din cabina wc, cabina dus si vestiar, prin extinderea cladirii existente in spatiul din spatele garajului nr 2.

2. - Imprejmuirile din plasa sudata , panouri metalice

Imprejururile la strada , sunt in stare buna si necesita reparatii periodice.

3. - Platforma din beton si trotuarele aferente

Trotuarul din fata cladirii este deteriorat , are o suprafata de ...16,00mp.

Se doreste executarea unei platforme cu pavaj din beton pentru asigurarea accesului la usile garajului , stationarea masinilor de pompieri inainte de plecarea in misiune.

4.. – Retele exterioare de apa si canalizare, instalatii electrice

In prezent nu exista alimentarea cu apa si nici hidrant PSI .

Cladirea nu are instalatiile sanitare interioare.

Se v-a realiza racordul de la reteaua publica a localitatii.

Evacuarea apelor uzate se v-a face spre o fosa septica si ulterior spre reteaua comunala de canalizare.

Cladirea are bransament electric monofazic si se propune alimentare prin bransament trifazic, refacerea instalatiei electrice interioare.

Siguranta circulatiei pietonale : este asigurata la nivelul parter a cladiri si in incinta remizei.

Siguranta privind securitatea la incendiu : sunt respectate privind caile de evacuare.

Calitatea privind igiena si sanatatea oamenilor :

o parte din incaperile destinate activitatii dispun de insorire si ventilare directa;

Calitatea privind refacerea si protectia mediului ;

este respectata : spatiul verde si plantat - deficitar ca numar de arbori ;

Calitatea izolatiei termice:

va trebui imbunatatita conform documentatiei de audit energetic.

Calitatea privind izolatia hidrofuga :

- satisfacatoare ; invelitoarea din tigla necesita revvizuirea in totalitate.

Calitatea privind protectia la zgomot:

este parțial asigurata prin grosimea peretilor (45 cm la exterior si 30 cm. la interior si grosimea planseului (25 cm)

Raportul de expertiza tehnica va prevedea consolidarea pe verticala si orizontala a cladirii.

Auditul energetic va prevedea o termoizolatie pe exteriorul cladirilor cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm. si greutate minima de 20 kg. pe m.c.

Clădirea este orientată cu fațada principală (cu intrarea) spre vest, amplasamentul fiind intre 2 cladiri existente :biserica ortodoxa romana si caminul cultural , existand usi de acces si pe latura vest ale cladirii .

Clădirea nu este umbrită de clădiri învecinate .

Finisajele sunt obișnuite:

- tencuieli de var - ciment de cca. 2,5 cm grosime la interior,;
- pardoseli:
 - o caramida - in garaje -
 - o pardosea din dusumele in magazie.
- zugrăveli obișnuite , zugrăveli cu lapte de var la pereți si tavane;
- ferestre duble din lemn;
- usi metalice de acces in garaje.

În jurul clădirii exista trotuar de protecție , pe 2 laturi.

Înălțimea liberă medie a camerelor , este de 3,68m in garaje si 2,68m , in magazie.

Cota ±0,00, reprezentând cota finită a parterului, este situată la 0,10 m față de cota terenului sistematizat (CTS).

Tencuielile exterioare sunt degradate, există igrasie la nivelul parterului, invelitoarea nu este etansă si permite patrunderea apei de ploaie in podul cladirii.

Sc existent = 116,38 mp

Sc propus = 120,17 mp

Scd existent = 143,00 mp

Scd propus = 153,82 mp

ELEMENTE DE ALCĂTUIRE A STRUCTURII DE REZISTENȚĂ

Structura de rezistență a clădirilor este alcătuită din:

- fundatii de beton,
- pereți exteriori din zidărie de cărămidă cu în grosime de 30 si 45 cm, cu mortar de var ciment, cu centuri din beton armat la partea superioară a zidurilor,

- fundatii de beton,
- pereți exteriori din zidărie de cărămidă cu în grosime de 30 si 45 cm, cu mortar de var ciment, cu centuri din beton armat la partea superioară a zidurilor, tencuiți la interior, cu mortar de var, cu grosimea de 2,5 cm;
- acoperisul este realizat cu sarpanta de lemn si invelitoare din tigla.

Cu ocazia efectuarii expertizei tehnice, la structura de rezistență nu au fost observate fisuri ale peretilor si degradări la planseul peste parter si al sarpantei , care afecteaza rezistența și stabilitatea construcțiilor.

ELEMENTE DE IZOLARE TERMICĂ

Pereții exteriori si interiori sunt din caramida cu grosime (45 cm.- la exterior si 30 cm - la interior), tencuiți cu mortar de var cu grosimea de 2,50 cm, cu punți termice continue în dreptul centurilor, si punti termice pe marginile tamplariei exterioare;

Ferestrele exterioare sunt din duble din lemn.

Tocurile ferestrelor de pe fațada principală sunt poziționate la 8÷10 cm. retrase față de linia fațadei.

INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE PREPARARE A APEI CALDE

Încălzirea clădirii s-a realizat prin intermediul unei sobe de teracota, amplasata in magazie.

Racordul de apă rece aferent nu este functional .

APRECIERI PRIVIND STAREA ACTUALĂ A CLĂDIRII

Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii are o stare de intretinere nesatisfacatoare.

Finisajele exterioare sunt parțial deteriorate .
Instalațiile interioare necesita executie pentru a sigura conditiile minime de funcționalitate a cladirii.

- valoarea de inventar a constructiei:

2. concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

Recomandarea expertului tehnic:

Conform expertizarii tehnice a cladirii, structura de rezistență a cladirii necesita lucrari de consolidare si reparatii .

Lucrarile de mansardare, impun consolidarea generala a acoperisului.

Recomandarea auditorului energetic asupra solutiei optime

din punct de vedere tehnic si economic :

In urma auditului energetic , se va recomanda executarea lucrarilor de izolare termica suplimentara a elementelor de anvelopa in scopul reducerii cheltuielilor de incalzire si imbunatatirea conditiilor pentru derularea activitatii, astfel :

- refacerea si termoizolarea acoperisului, cu vata minerala 15 cm grosime ;
- izolarea peretilor exteriori cu polistiren 10cm grosime;
- inlocuirea incalzirii existente ,montare cazan, conducte si corpuri de incalzire, pentru a evita inghetarea instalatiei existente si igiena personalului .

VEDERE SPRE STRADA A CONSTRUCTIEI




VEDERE LATERALA STANGA




EXISTENT


PLAN PARTER



PLAN ETAJ



PROPUNERE



DEVIZ ESTIMATIV

Beneficiar Primaria LENAUHEIM
Lucrarea: Remiza PSI Grabat
Consolidare, tencuieli int.
grup sanitar, reparatii pardosele.

Nr crt.	Denumirea articoulului SIMBOL	UM	CANT
1	RpCT10B1	mp	Greutate/lum
	Desfaceret tencuielilor vechi la pereti int.		120
2	RpCD3a1	asim	kg
	Tiranti metalici pt. legarea zidurilor din caramida		450
3	RpCD3a1	asim	kg
	Plase sudate Ø 6/100 x Ø 6/100 pt. cuplajul peretilor de caramida		1000
4	NC	buc	
	Buiandruji din b.a. la goluri ferestre si usi		20
5	RpCJ49B1	mp	
	Tencuieli drisuite la pereti int. 2,5 cm grosime cu mortar T50		80
6	TSA02B1	mc	
	Sapatura in spatii limitate		2
7	TSD01D!	mc	
	Imprastiat pamant cu lopata		2
8	RpC06A1	mc	
	Strat filtrant		1
9	CC01A1		
	Armatura din otel beton in centuri		80
10	CZ30E1	kg	
	Confectionat armaturi in centuri		80

11	CA02c1 Beton B200 la fundatii	mc	1,2
12	CZ Beton clasa C16/20		1,2
13	RpCG03 Zidarie din blocuri de beton la pereti	mc	7
14	RpCG03 Mortar de zidarie	mc	0,5
15	CB02A1 Cofraje la placă și centuri	MP	4
16	CC01A1 Armatura din otel beton în placă și centuri peste zidarie		80
17	CZ30E1 Confectionat armaturi în centuri	kg	80
18	CA02c1 Beton B200 la pardosele și centuri	mc	20
19	CZ Beton clasa C16/20		20
20	RpCED02 Hidroizolatii la pereti	mp	3
21	RpCM03 TAMPLARIE PVC USI SI FERESTRE	mp	32,71
22	RpCG03 Mortar de zidarie	mc	0,5
23	RpCH05B1 Sarpanta din lemn	mp	13
24	RpCI06A1 Invelitorare din tigla profilata asezata pe astereala din scindura	mp	16

25	RpH13F1 Steasina din scindura inclusiv vopsit	mp	3
26	RpH13F1 Tavanuala din scindura inclusiv vopsit	mp	18
27	CF01A1 Tencuieli discuite la pereti	mp	50
28	DA12A to Strat fundatie din piatra sparta 35 cm grosime, impanat cu nisip	165	
29	RpCS5a1 asim Acces din pavaj 8 cm pe suport din pietris margaritar, 5cm grosime, inclusiv	mp	276
30	NL Podet din metal Ø315 pt traversari	ml	16
31	CZ Beton clasa C16/20		3
32	TRA05A5 to Transport pamint cu auto		100
33	TRB Transportat materiale prin purtare directa		60
34	CB47A1 mp Schela la suprafete verticale		250
35	RpCJ49B1 Tencuieli discuite la spaleti	ml	70
36	TRB to Transportat materiale prin purtare directa		5
37	RPCI29asim mp Tavan din rigips pe schelet metallic, in grup sanitar		28

38	RpCM39a1 Față la pereti	mp	30
39	NL buc Scara de acces la etaj		1
40	RpCI13B1 Revizia învelitorii din tigle profilate	mp	135
41	RpCT09 Desfacerea pardoselilor din dusumele	mp	24
42	RpCK40B1 Strat suport din beton pt. pardoseli	mp	113
43	RpCM16 Gresie la pardoseli	mp	8
44	RpCR Zugraveli cu țifel la pereti și tavane	mp	382
45	NL Amenajare grup sanitar 1wc, 1 dus, 1 lavoar + accesorii		1
46	NL Fosa sepica din beton, 12 mc		1
47	NL buc Bransament apa 40ml + hidranti de incendiu + 2 camine		1
48	NL Bransament electric trifazic inclusiv parafasuri		1

49	TRA05A5	to		
	Transport moloz cu auto, 5 km			5
	TOTAL I			
	CAM			
	Cheltuieli aprovizionare			
	Diferente cheltuieli transport			
	TOTAL II			
	Cheltuieli indirecte			
	Profit			
	TVA			
	TOTAL DEVIZ			

Constructor

ing Cozma Augustin

REMIZA PSI GRABATI
Comuna Lenauheim
Judetul TIMIS

NOTE DE CALCUL **SITUATIA PROPUZA**
Determinarea suprafetelor elementelor de constructie din componenta cladirii

A. CARACTERISTICI GEOMETRICE**a. Pereti exteriori + timplarie exterioara (parter + etaj)**

Element de constr.	Descriere	Orientarea	Lungimea	Inaltimea	Bucati	Suprafata totala (mp)	Suprafata usi+fer. (mp)	Suprafata neta (mp)
PE1	Pereti ext.curenti	E	5,20	3,80	2,00	39,52	36,61	48,31
			5,85	7,76	1,00	45,40	0,00	0,00
						84,92		
PE2	Pereti ext.curenti	S	7,45	5,80	1,00	43,21	0,00	43,21
						43,21		
PE3	Pereti ext.curenti	V	5,20	3,80	2,00	39,52	0,72	84,20
			5,85	7,76	1,00	45,40	0,72	0,00
						84,92		
PE4	Pereti ext.curenti	N	7,45	5,80	1,00	43,21	0,00	43,21
						43,21		
Total			37,00	5,79		256,25	38,05	218,93
FE1	Usi tabla	E	3,58	3,46	1,00	12,39		
			2,00	2,45	4,00	19,60		
			1,10	2,10	2,00	4,62		
						36,61		
FE1	Ferestre pvc	S	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00		
FE1	Ferestre pvc	V	0,60	0,60	2,00	0,72		
			1,50	0,60	1,00	0,90		
						0,72		
Ferestre pvc		N	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00		
Total timplarie exterioara						37,33		
Ps 1	Placa pe sol cota +	0	6,67	4,92		32,82		
			5,04	4,66		23,49		
			6,67	4,92		32,82		
						89,12		
Pe1	Planseu la etaj		5,04	4,66		23,49		
Psp	Planseu sub pod	0	6,67	4,92	2	65,63		
			5,04	4,66		23,49		
						89,12		
Total anvelopa mp						434,49		

B. Aria utile; cantitati lucrari